

Forberedelse før bruk

- **Rengjør og tørk området:** Sørg for at området og fugene er helt tørre, rene og fri for støv og smuss.
 - **Bruk voks eller tape:** Påfør et rikelig lag med voks på flaten på begge sider av fugen, men ikke inne i selve fugen.
Tape: Hvis du bruker fliseprofiler, tape listene for å unngå at GoPoxxy fester seg til dem.
For naturstein, porøse, grove eller teksturerte fliser anbefales det å tape fugene før du bruker GoPoxxy for å lette fjerningen.
 - **Fest patronen:** Sett GoPoxxy-patronen i fugepistolen, og sørg for at den klikker på plass.
 - **Fest dysen:** Kontroller at dysen er godt festet.
-

Påføring

- **Kast de første 30 cm:** Press ut omtrent 30 cm av blandingen for å sikre at de to komponentene er ordentlig blandet i forholdet 1:1.

Temperaturtips:

Sørg for at rommet er kjølig og godt ventilert under og etter installasjonen.

Produktet skal være formbart, men ikke flytende. Hvis materialet er for tyntflytende, reguleres temperaturen ved å legge patronene i kaldt vann før bruk. Hvis dette ikke gjøres, kan materialet «sige» etter påføring.

Hvis materialet er vanskelig å presse ut, kan du legge det i vann med romtemperatur. Produktet skal være formbart, men ikke flytende.

- **Test først:** Prøv produktet på et lite område for å bli kjent med det før du begynner.
 - **Arbeidstid (jobb i seksjoner):** GoPoxxy har en arbeidstid på 30–90 minutter (avhengig av temperatur). Det anbefales å påføre og ferdigstille fugene seksjonsvis.
 - **Påfør i fugene:** Påfør sakte for å sikre at fugene blir helt fylt.
 - **Etterfyll fugene:** Verktøy for utvendige, innvendige og slette fuger følger med i settet. Velg riktig verktøy og press materialet godt inn i fugen.
-

Etter påføring

- **Sjekk resultatet:** Sørg for at fugene ser bra ut før de tørker. Hvis du må rette på noe, gjør det før produktet har herdet.
 - **Fjern overskytende materiale:** Når GoPoxxy har herdet, kan du fjerne overflødig materiale fra flisene.
 - **Lagre patronen:** Hvis du ikke bruker opp hele patronen, fjern dysen, tørk av toppen av patronen og sett på lokket slik at den holder seg lufttett. Ved neste bruk, sett på en ny dyse og kast de første 30 cm.
-

Spesifikasjoner

- **Herdetid:**

Herdetiden avhenger av temperaturen.

Overskytende materiale kan fjernes når massen har blitt hard. Full herding oppnås normalt etter 12 timer.

- 0–12 °C: 8–12 timer
- 12–24 °C: 6–8 timer

- **Temperaturgrenser:**

- Maks: 70 °C
 - Min: 5 °C
 - Anbefalt påføringstemperatur: 12–18 °C
 - Ikke egnet for utendørs bruk eller i direkte sollys.
-

Fjerning av uønsket epoksy:

I sjeldne tilfeller hvor epoksy fester seg til flisoverflaten, tørk forsiktig av med en klut fuktet med alkohol.



Nordic Tools AS

Industriveien 26

1481 Hagan

Tlf: +47 22 30 40 70, e-post: post@nordictools.no, web: www.nordictools.no